

Tabell 6.1.3 RESTVERDIVURDERING KOMMUNALE ASFALTVEGER

Vegnr	Vegnavn	Dekke	Lengde (m)	Restverdi	Begrunnelse
1850	Skuvllaluodda	Asfalt	415	70 %	Skader, hull i dekket første del og siste del av strekningen
2150	Piera Biret geaidnu	Asfalt	133	60 %	Setninger og skader på dekket
1500	Ivvár Ivvár geavli	Asfalt	1150	40 %	Skader sfa tidligere oppgravinger, hull og setninger
1400	Girkogeaidnu	Asfalt	163	60 %	Setninger og hull på dekket
2050	Stuorraluohkká	Asfalt	566	100 %	Full oppgradering av veg og vegdekke ifm utskifting av VA 2024/-25
2260	Stuorageadgi	Asfalt	283	100 %	Full oppgradering av veg og vegdekke ifm utskifting av VA 2024/-25
1900	Fitnodatgeaidnu	Asfalt	835	40 %	Skader sfa tidligere oppgravinger, hull og setninger
1870	Ráđđeviessogeaidnu	Asfalt	171	100 %	Nyasfalt lagt i 2021
2100	Deanugeaidnu, (til bibliotek)	Asfalt	157	70 %	Fast dekke har setninger og hull i dekket
2200	Beahcevárdievvá	Asfalt	1477	80 %	Siste del av vegen trekker ned på restverdi, hull og setninger i dekke.
1550	Mari Boine geaidnu	Asfalt	505	65 %	Siste del av vegen trekker ned på restverdi, hull og setninger i dekke.
1600	Jeagguodda	Asfalt	794	90 %	Litt kantskader
1350	Ájaluodda	Asfalt	580	80 %	Setninger og hull på dekket og skader på asfaltkant
1100	Oalgevárluodda	Asfalt	632	80 %	Krakeleringer, hull og setninger på dekke trekker ned på restverdi
1800	Sávkadasmáđii	Asfalt	582	55 %	Setninger, hull og skader på asfaltkant, mangler opparbeidet snuplass
1650	Doaresdievvá	Asfalt	745	80 %	Endel setninger på dekket
1200	Oalgejotguolbba	Asfalt	436	70 %	Endel setninger på dekket
2280	Heargedievvá	Asfalt	498	85 %	Skader på asfaltkant og litt setninger.
1450	Markangeaidnu	Asfalt	586	55 %	Mye lappinger ifm. tidligere oppgravinger, setninger og hull
1750	Báltto Sámmol geaidnu	Asfalt	232	80 %	Noen setninger på dekke
1700	Bigan Ovllá geaidnu	Asfalt	280	60 %	Setninger og hull på dekke.
1250	Jeagilvármađii	Asfalt	1059	80 %	Noe setninger og hull på dekket
2210	Jorbajeakkaš	Asfalt	679	60 %	Skader sfa tidligere oppgravinger, hull og setninger
2270	Niitošjohka	Asfalt	1523	85 %	Kun første del har dårlig kvalitet på dekket.
2215	Láttošluohkká	Asfalt	714	55 %	Krakeleringer, hull og setninger på dekke trekker ned på restverdi
2300	Rahángurra	Asfalt	184	100 %	Bra standard
2220	Máđiijárbálggis	Asfalt	429	80 %	Setninger og hull og skader i asfaltkant noen steder
2230	Látevuovdi	Asfalt	580	80 %	Setninger og hull og skader i asfaltkant noen steder
2240	Gaskavuovdi	Asfalt	565	90 %	Litt kantskader
2000	Bieskkáangeaidnu	Asfalt	9067	20 %	Relativt mye asfaltskader, setninger, mangler bærelag ved Ásebáktevárri
	Adkomst Finnmarksklinikken	Asfalt	160	100 %	Bra standard, nylagt asfalt.

2250	Niitonjargeaidnu (Asfaltdel)	Asfalt	2333	85 %	Siste del av fast dekke trekker ned på resverdi, hull og setninger
2440	Badjenjårga (Asfaltdel)	Asfalt	1231	80 %	Setninger på dekket
1300	Ávjovårgeaidnu/Eisevárri	Asfalt	582	100 %	Full oppgradering av veg og vegdekke ifm utskifting av VA 2024/-25
1730	Juhána Rásttoš geaidnu	Asfalt	721	90 %	Asfaldekket har bra standard, noe rydding
SUM			31047		

RESTVERDIVURDERING KOMMUNALE GRUSVEGER

1950	Gárgoš	Grus	762	75 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd. Snuplass mangler grus
1730	Juhána Rásttoš geaidnu	Grus	110	80 %	Mangler grus og lett grøfting
2600	Vullošguolbbá	Grus	375	100 %	Må kun planeres
2460	Báhkkiijohka	Grus	795	75 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd.
2000	Báhkkiijohka vest	Grus	418	80 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd.
2450	Báhkkiijohnjårga	Grus	960	75 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd. Ikke opparb. Snuplass
2750	Riidonjårga	Grus	768	70 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd. Påkjøringsrampe mangler
2640	Mánnevarnjårga	Grus	1569	80 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd.
2760	Ájonjårga	Grus	1035	65 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd. Påkjøringsrampe mangler
2770	Holganjårga	Grus	2565	65 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd. Påkjøringsrampe mangler
2780	Muotkkenjårga	Grus	1162	80 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd.
2820	Anárjohgeaidnu til Iskurasjok	Grus	21030	80 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd. Iskurasjokbrua må rehabiliter.
2820	Anárjohg. Iskurasj-Kleppe	Grus	9050	40 %	Mangler bærelag, grus, grøfting, stikkrenner, skogrydding
2310	Vullošnjårga	Grus	797	80 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd. Påkjøringsrampe mangler
2570	Rávdojohka	Grus	1136	70 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd.
2620	Bajitgorži	Grus	2789	80 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd.
2330	Vájamohkenjarga	Grus	1037	80 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd.
2340	Háldenjarga	Grus	195	80 %	Mangler opparbeidet snuplass
2210	Kirkegården K.sjok	Grus	416	100 %	Må kun planeres
2320	Rávdojohnjårga	Grus	624	70 %	Mangler grus ep, grøfting ep, skogrydd.
1800	Sávkadasgeaidnu (ikke boligf.)	Grus	5742	80 %	Mangler grus ep, grøfting ep, skogrydd. Sikring av kulvert Oalgeajok
2420	Čoavddatmohkki	Grus	1020	50 %	Mangler bærelag, grus, grøfting
2790	Ráidenjårga	Grus	507	70 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd. Kryss må ombygges.
2510	Čoallejárnjårga	Grus	3286	70 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep, skogrydd.
2560	Šuolggatohnjálbmi	Grus	10360	40 %	Mangler bærelag, grus, grøfting, stikkrenner må skiftes, skogrydding
	Váljohka boligfelt	Grus	163	70 %	Mangler grus ep, lett grøfting ep

2250	Niitonjargeaidnu	Grus	635	100 %	Siste del av fast dekke trekker ned på resverdi, Grusdelen er relativt bra
2440	Badjenjárga	Grus	896	80 %	Mangler stedvis grøfting og grus
SUM			70202		